

↓ 180=180日ごとに点検及び薬液補充、60=60日ごとに点検及び薬液補充。
↓ S(シート)クリーナーL:タンク容量550ml相当、SクリーナーW:タンク容量1,100ml相当。

463 台合計のサイクル・容量別内訳について

行数	建物	階	場所	点検サイクル	シートクリーナー容量	男性トイレ	女性トイレ	兼用トイレ	パリアフリートイレ	合計	うちSクリーナーWかつサイクル180の数量	うちSクリーナーWかつサイクル60の数量	うちSクリーナーLかつサイクル180の数量	うちSクリーナーLかつサイクル60の数量
1	病院棟	10F	W1001横	180	SクリーナーW			1		1	1			
2	病院棟	10F	W1002横	180	SクリーナーW			1		1	1			
3	病院棟	10F	W1003内	180	SクリーナーL			1		1		1		
4	病院棟	10F	W1004内	180	SクリーナーL			1		1		1		
5	病院棟	10F	W1005前	180	SクリーナーW				1	1	1			
6	病院棟	10F	W1006内	180	SクリーナーL			1		1		1		
7	病院棟	10F	W1007内	180	SクリーナーL			1		1		1		
8	病院棟	10F	W1008内	180	SクリーナーL			1		1		1		
9	病院棟	10F	W1009内	180	SクリーナーL			1		1		1		
10	病院棟	10F	W1010内	180	SクリーナーL			1		1		1		
11	病院棟	10F	W1011横	180	SクリーナーW			1		1	1			
12	病院棟	10F	W1012横	180	SクリーナーW			1		1	1			
13	病院棟	10F	W1013内	180	SクリーナーL			1		1		1		
14	病院棟	10F	W1014横	180	SクリーナーW			1		1	1			
15	病院棟	10F	W1015横	180	SクリーナーW			1		1	1			
16	病院棟	10F	W1016内	180	SクリーナーL			1		1		1		
17	病院棟	10F	W1017内	180	SクリーナーL			1		1		1		
18	病院棟	10F	W1018横	180	SクリーナーW			1		1	1			
19	病院棟	10F	W1019横	180	SクリーナーW			1		1	1			
20	病院棟	10F	WCR横	180	SクリーナーW			2		2	2			
21	病院棟	10F	W洗浄室横	180	SクリーナーW				1	1	1			
22	病院棟	10F	E1001横	180	SクリーナーW			1		1	1			
23	病院棟	10F	E1002横	180	SクリーナーW			1		1	1			
24	病院棟	10F	E1003横	180	SクリーナーW			1		1	1			
25	病院棟	10F	E1004内	180	SクリーナーL			1		1		1		
26	病院棟	10F	E1005前	180	SクリーナーW				1	1	1			
27	病院棟	10F	E1006内	180	SクリーナーL			1		1		1		
28	病院棟	10F	E1007横	180	SクリーナーW			1		1	1			
29	病院棟	10F	E1008内	180	SクリーナーL			1		1		1		
30	病院棟	10F	E1009内	180	SクリーナーL			1		1		1		
31	病院棟	10F	E1010横	180	SクリーナーW			1		1	1			
32	病院棟	10F	E1011横	180	SクリーナーW			1		1	1			
33	病院棟	10F	E1012内	180	SクリーナーL			1		1		1		
34	病院棟	10F	E1013横	180	SクリーナーW			1		1	1			
35	病院棟	10F	E1014横	180	SクリーナーW			1		1	1			
36	病院棟	10F	E1015内	180	SクリーナーL			1		1		1		
37	病院棟	10F	E1016内	180	SクリーナーL			1		1		1		
38	病院棟	10F	E1017横	180	SクリーナーW			1		1	1			
39	病院棟	10F	ECR横	180	SクリーナーW			2		2	2			
40	病院棟	10F	E洗浄室横	180	SクリーナーW				1	1	1			
41	病院棟	9F	W901横	180	SクリーナーW			1		1	1			
42	病院棟	9F	W902横	180	SクリーナーW			1		1	1			
43	病院棟	9F	W903横	180	SクリーナーW			1		1	1			
44	病院棟	9F	W904内	180	SクリーナーL			1		1		1		
45	病院棟	9F	W905前	180	SクリーナーW				1	1	1			
46	病院棟	9F	W906内	180	SクリーナーL			1		1		1		
47	病院棟	9F	W907内	180	SクリーナーL			1		1		1		
48	病院棟	9F	W908内	180	SクリーナーL			1		1		1		
49	病院棟	9F	W909内	180	SクリーナーL			1		1		1		
50	病院棟	9F	W910内	180	SクリーナーL			1		1		1		
51	病院棟	9F	W911内	180	SクリーナーL			1		1		1		
52	病院棟	9F	W912内	180	SクリーナーL			1		1		1		
53	病院棟	9F	W913内	180	SクリーナーL			1		1		1		
54	病院棟	9F	W914内	180	SクリーナーL			1		1		1		
55	病院棟	9F	W915横	180	SクリーナーW			1		1	1			
56	病院棟	9F	W916内	180	SクリーナーL			1		1		1		
57	病院棟	9F	W917横	180	SクリーナーW			1		1	1			
58	病院棟	9F	W918横	180	SクリーナーW			1		1	1			
59	病院棟	9F	W919内	180	SクリーナーL			1		1		1		
60	病院棟	9F	W920内	180	SクリーナーL			1		1		1		
61	病院棟	9F	W921横	180	SクリーナーW			1		1	1			
62	病院棟	9F	WCR横	180	SクリーナーW			2		2	2			
63	病院棟	9F	W洗浄室横	180	SクリーナーW				1	1	1			
64	病院棟	9F	E901横	180	SクリーナーW			1		1	1			
65	病院棟	9F	E902横	180	SクリーナーW			1		1	1			
66	病院棟	9F	E903横	180	SクリーナーW			1		1	1			
67	病院棟	9F	E904内	180	SクリーナーL			1		1		1		
68	病院棟	9F	E905前	180	SクリーナーW				1	1	1			
69	病院棟	9F	E906内	180	SクリーナーL			1		1		1		
70	病院棟	9F	E907内	180	SクリーナーL			1		1		1		
71	病院棟	9F	E908内	180	SクリーナーL			1		1		1		
72	病院棟	9F	E909内	180	SクリーナーL			1		1		1		

行数	建物	階	場所	点検サイクル	シートクリーナー容量	男性トイレ	女性トイレ	兼用トイレ	パリアフリートイレ	合計	463 台合計のサイクル・容量別内訳について			
											うちSクリーナーWかつサイクル180の数量	うちSクリーナーWかつサイクル60の数量	うちSクリーナーLかつサイクル180の数量	うちSクリーナーLかつサイクル60の数量
105	病院棟	8F	W821内	180	SクリーナーL			1		1				1
106	病院棟	8F	WCR横	180	SクリーナーW			2		2				
107	病院棟	8F	W洗浄室横	180	SクリーナーW				1	1	1			
108	病院棟	8F	E801横	180	SクリーナーW			1		1	1			
109	病院棟	8F	E802横	180	SクリーナーW			1		1	1			
110	病院棟	8F	E803横	180	SクリーナーW			1		1	1			
111	病院棟	8F	E804内	180	SクリーナーL			1		1				1
112	病院棟	8F	E805前	180	SクリーナーW				1	1	1			
113	病院棟	8F	E806内	180	SクリーナーL			1		1				1
114	病院棟	8F	E807内	180	SクリーナーL			1		1				1
115	病院棟	8F	E808内	180	SクリーナーL			1		1				1
116	病院棟	8F	E809内	180	SクリーナーL			1		1				1
117	病院棟	8F	E810内	180	SクリーナーL			1		1				1
118	病院棟	8F	E811内	180	SクリーナーL			1		1				1
119	病院棟	8F	E812内	180	SクリーナーL			1		1				1
120	病院棟	8F	E813横	180	SクリーナーW			1		1	1			
121	病院棟	8F	E814内	180	SクリーナーL			1		1				1
122	病院棟	8F	E816内	180	SクリーナーL			1		1				1
123	病院棟	8F	E817横	180	SクリーナーW			1		1	1			
124	病院棟	8F	E818内	180	SクリーナーL			1		1				1
125	病院棟	8F	E819内	180	SクリーナーL			1		1				1
126	病院棟	8F	E820横	180	SクリーナーW			1		1	1			
127	病院棟	8F	E821横	180	SクリーナーW			1		1	1			
128	病院棟	8F	ECR横	180	SクリーナーW			2		2	2			
129	病院棟	8F	E洗浄室横	180	SクリーナーW				1	1	1			
130	病院棟	7F	W701横	180	SクリーナーW			1		1	1			
131	病院棟	7F	W702横	180	SクリーナーW			1		1	1			
132	病院棟	7F	W703横	180	SクリーナーW			1		1	1			
133	病院棟	7F	W704内	180	SクリーナーL			1		1				1
134	病院棟	7F	W705前	180	SクリーナーW				1	1	1			
135	病院棟	7F	W706内	180	SクリーナーL			1		1				1
136	病院棟	7F	W707内	180	SクリーナーL			1		1				1
137	病院棟	7F	W708内	180	SクリーナーL			1		1				1
138	病院棟	7F	W709内	180	SクリーナーL			1		1				1
139	病院棟	7F	W710内	180	SクリーナーL			1		1				1
140	病院棟	7F	W711内	180	SクリーナーL			1		1				1
141	病院棟	7F	W712内	180	SクリーナーL			1		1				1
142	病院棟	7F	W713内	180	SクリーナーL			1		1				1
143	病院棟	7F	W714横	180	SクリーナーW			1		1	1			
144	病院棟	7F	W715内	180	SクリーナーL			1		1				1
145	病院棟	7F	W716横	180	SクリーナーW			1		1	1			
146	病院棟	7F	W717横	180	SクリーナーW			1		1	1			
147	病院棟	7F	W718内	180	SクリーナーL			1		1				1
148	病院棟	7F	W719内	180	SクリーナーL			1		1				1
149	病院棟	7F	W720横	180	SクリーナーW			1		1	1			
150	病院棟	7F	W721内	180	SクリーナーL			1		1				1
151	病院棟	7F	WCR横	180	SクリーナーW			2		2	2			
152	病院棟	7F	E洗浄室横	180	SクリーナーW				1	1	1			
153	病院棟	7F	E701横	180	SクリーナーW			1		1	1			
154	病院棟	7F	E702横	180	SクリーナーW				1	1	1			
155	病院棟	7F	E703横	180	SクリーナーW			1		1	1			
156	病院棟	7F	E704内	180	SクリーナーL			1		1				1
157	病院棟	7F	E705前	180	SクリーナーW				1	1	1			
158	病院棟	7F	E706内	180	SクリーナーL			1		1				1
159	病院棟	7F	E707内	180	SクリーナーL			1		1				1
160	病院棟	7F	E708内	180	SクリーナーL			1		1				1
161	病院棟	7F	E709内	180	SクリーナーL			1		1				1
162	病院棟	7F	E710内	180	SクリーナーL			1		1				1
163	病院棟	7F	E711内	180	SクリーナーL			1		1				1
164	病院棟	7F	E712内	180	SクリーナーL			1		1				1
165	病院棟	7F	E713横	180	SクリーナーW			1		1	1			
166	病院棟	7F	E714内	180	SクリーナーL			1		1				1
167	病院棟	7F	E715横	180	SクリーナーW			1		1	1			
168	病院棟	7F	E716横	180	SクリーナーW			1		1	1			
169	病院棟	7F	E717内	180	SクリーナーL			1		1				1
170	病院棟	7F	E718内	180	SクリーナーL			1		1				1
171	病院棟	7F	E719横	180	SクリーナーW			1		1	1			
172	病院棟	7F	E720横	180	SクリーナーW			1		1	1			
173	病院棟	7F	ECR横	180	SクリーナーW			2		2	2			
174	病院棟	7F	E洗浄室横	180	SクリーナーW				1	1	1			
175	病院棟	6F	E601横</											

↓ 180=180日ごとに点検及び薬液補充、60=60日ごとに点検及び薬液補充。
↓ S(シート)クリーナーL:タンク容量550ml相当、SクリーナーW:タンク容量1,100ml相当。

463 台合計のサイクル・容量別内訳について

行数	建物	階	場所	点検 サイクル	シートクリーナー 容量	男性 トイレ	女性 トイレ	兼用 トイレ	パリアフリー トイレ	合計	うちSクリー ナーWかつサイク ル180の数量	うちSクリー ナーWかつサイク ル60の数量	うちSクリー ナーLかつサイク ル180の数量	うちSクリー ナーLかつサイク ル60の数量
209	病院棟	5F	W509内	180	SクリーナーL			1		1				1
210	病院棟	5F	W510横	180	SクリーナーW			1		1	1			
211	病院棟	5F	W511横	180	SクリーナーW			1		1	1			
212	病院棟	5F	W512横	180	SクリーナーW			1		1	1			
213	病院棟	5F	W513横	180	SクリーナーW			1		1	1			
214	病院棟	5F	W514内	180	SクリーナーL			1		1			1	
215	病院棟	5F	W515内	180	SクリーナーL			1		1			1	
216	病院棟	5F	W516横	180	SクリーナーW			1		1	1			
217	病院棟	5F	W517内	180	SクリーナーL			1		1			1	
218	病院棟	5F	緩和ケアセンター談話室横	180	SクリーナーW			1		1	1			
219	病院棟	5F	緩和ケアセンタースタッフ用	180	SクリーナーL			1		1			1	
220	病院棟	5F	緩和ケアセンター受付前	180	SクリーナーL				1	1			1	
221	病院棟	5F	E521内	180	SクリーナーL			1		1			1	
222	病院棟	5F	E522内	180	SクリーナーL			1		1			1	
223	病院棟	5F	E523内	180	SクリーナーL			1		1			1	
224	病院棟	5F	E524内	180	SクリーナーL			1		1			1	
225	病院棟	5F	E525内	180	SクリーナーL			1		1			1	
226	病院棟	5F	E526内	180	SクリーナーL			1		1			1	
227	病院棟	5F	E501横	180	SクリーナーW			1		1	1			
228	病院棟	5F	E502横	180	SクリーナーW			1		1	1			
229	病院棟	5F	E503内	180	SクリーナーL			1		1			1	
230	病院棟	5F	E504内	180	SクリーナーL			1		1			1	
231	病院棟	5F	E505内	180	SクリーナーL			1		1			1	
232	病院棟	5F	E506内	180	SクリーナーL			1		1			1	
233	病院棟	5F	E507横	180	SクリーナーW			1		1	1			
234	病院棟	5F	E509内	180	SクリーナーL			1		1			1	
235	病院棟	5F	E510内	180	SクリーナーL			1		1			1	
236	病院棟	5F	E511横	180	SクリーナーW			1		1	1			
237	病院棟	5F	E512横	180	SクリーナーW			1		1	1			
238	病院棟	5F	E513内	180	SクリーナーL			1		1			1	
239	病院棟	5F	E514内	180	SクリーナーL			1		1			1	
240	病院棟	5F	E515横	180	SクリーナーW			1		1	1			
241	病院棟	5F	E516横	180	SクリーナーW			1		1	1			
242	病院棟	5F	E517横	180	SクリーナーW			1		1	1			
243	病院棟	5F	E518内	180	SクリーナーL			1		1			1	
244	病院棟	5F	E519内	180	SクリーナーL			1		1			1	
245	病院棟	5F	E520横	180	SクリーナーW			1		1	1			
246	病院棟	5F	E側SS横	180	SクリーナーW				1	1	1			
247	病院棟	5F	E側スタッフ用	180	SクリーナーW			2		2	2			
248	病院棟	5F	MFICU1内	180	SクリーナーL			1		1			1	
249	病院棟	5F	EVホールW側	180	SクリーナーW			1	1	2	2			
250	病院棟	5F	MFICU2内	180	SクリーナーL			1		1			1	
251	病院棟	5F	MFICU3内	180	SクリーナーL			1		1			1	
252	病院棟	5F	MFICU4内	180	SクリーナーL			1		1			1	
253	病院棟	5F	MFICU5内	180	SクリーナーL			1		1			1	
254	病院棟	5F	MFICU6内	180	SクリーナーL			1		1			1	
255	病院棟	5F	MFICUスタッフ用	180	SクリーナーW			2		2	2			
256	病院棟	5F	NICU仮眠室前	180	SクリーナーW	1	3			4	4			
257	病院棟	5F	陣痛室内	180	SクリーナーL			1		1			1	
258	病院棟	5F	院内助産室	180	SクリーナーL			1		1			1	
259	病院棟	5F	LDR1内	180	SクリーナーL			1		1			1	
260	病院棟	5F	LDR2内	180	SクリーナーL			1		1			1	
261	病院棟	5F	LDR3内	180	SクリーナーL			1		1			1	
262	病院棟	5F	LDR4内	180	SクリーナーL			1		1			1	
263	病院棟	4F	手術室 機械室5前	180	SクリーナーL			2		2			2	
264	病院棟	4F	手術室 麻酔科医室前	180	SクリーナーL			2		2			2	
265	病院棟	4F	手術室 更衣室内	180	SクリーナーL	2	2			4			4	
266	病院棟	4F	日帰り手術待合側	180	SクリーナーL			1	2	3			3	
267	病院棟	4F	ICU-1 感染前室内	180	SクリーナーL			1		1			1	
268	病院棟	4F	ICU-1 当直室側	180	SクリーナーL			2		2			2	
269	病院棟	4F	ICU1-7前	180	SクリーナーL				1	1			1	
270	病院棟	4F	ICU2-14内	180	SクリーナーL			1		1			1	
271	病院棟	4F	ICU2-13内	180	SクリーナーL			1		1			1	
272	病院棟	4F	ICU2-11前	180	SクリーナーL			2	1	3			3	
273	病院棟	4F	HCU 回復室内	180	SクリーナーL			1		1			1	
274	病院棟	4F	HCU 仮眠室横	180	SクリーナーL				2	2			2	
275	病院棟	4F	HCU 当直スタッフ用	180	SクリーナーL			2		2			2	
276	病院棟	4F	透析室前	180	SクリーナーL			2		2			2	
277	病院棟	4F	滅菌 更衣室奥	180	SクリーナーL			2		2			2	
278	病院棟	3F	EVホール側	180	SクリーナーW	1	3	2	1	7	7			
279	病院棟	3F	管理医局側	60	SクリーナーW	2	4			6				

仕様書(便座シートクリーナー)別紙 取付明細表

↓ 180=180日ごとに点検及び薬液補充、60=60日ごとに点検及び薬液補充。
↓ S(シート)クリーナーL:タンク容量550ml相当、SクリーナーW:タンク容量1,100ml相当。

463 台合計のサイクル・容量別内訳について

行数	建物	階	場所	点検 サイクル	シートクリーナー 容量	男性 トイレ	女性 トイレ	兼用 トイレ	パリアフリー トイレ	合計	うちSクリー ナーWかつサイク ル180の数量	うちSクリー ナーWかつサイク ル60の数量	うちSクリー ナーLかつサイク ル180の数量	うちSクリー ナーLかつサイク ル60の数量
313	病院棟	1F	靈安室前	180	SクリーナーL			1		1			1	
314	病院棟	1F	救急・回復室前	180	SクリーナーL				1	1			1	
315	病院棟	1F	救急・スタッフ用仮眠側	180	SクリーナーL	1	1			2			2	
316	病院棟	1F	救急・警察官待機室側	180	SクリーナーL				1	1			1	
317	病院棟	1F	歯科口腔外科横多目的	180	SクリーナーW				1	1	1			
318	病院棟	1F	歯科口腔外科待合	180	SクリーナーW	1	1			2	2			
319	病院棟	1F	CT・MRI 更衣室前	180	SクリーナーL	1	1			2			2	
320	病院棟	1F	CT・MRI更衣室4横	180	SクリーナーL			1		1			1	
321	病院棟	1F	CT MRI前多目的	180	SクリーナーW				1	1	1			
322	病院棟	1F	CT・MRI CT室2前	180	SクリーナーL				1	1			1	
323	病院棟	1F	CT・MRI CT前室前	180	SクリーナーL				1	1			1	
324	病院棟	1F	放射線内 計画CT	180	SクリーナーL			1		1			1	
325	病院棟	1F	放射線内 SPECT	180	SクリーナーL				1	1			1	
326	病院棟	1F	放射線内 PET処置室横	180	SクリーナーL				1	1	2		2	
327	病院棟	1F	放射線内 受付側	180	SクリーナーL				2	2			2	
328	第3立体駐車場	2F	トイレ	180	SクリーナーL	1	1			2			2	
329	第3立体駐車場	1F	トイレ	180	SクリーナーL				1	1			1	
330	管理棟	1F	事務室	180	SクリーナーL			1		1			1	
331	増築棟	6F	みなもホール前	180	SクリーナーL	2	5		1	8			8	
332	増築棟	5F	会議室前	180	SクリーナーL	1	2			3			3	
333	増築棟	5F	デイコーナー前	180	SクリーナーL				1	1	2		2	
334	増築棟	5F	W520内	180	SクリーナーL				1	1			1	
335	増築棟	5F	W521内	180	SクリーナーL				1	1			1	
336	増築棟	5F	W522内	180	SクリーナーL				1	1			1	
337	増築棟	5F	W523内	180	SクリーナーL				1	1			1	
338	増築棟	4F	病理倉庫横	180	SクリーナーL				2	2			2	
339	増築棟	3F	治験センター前	60	SクリーナーL	2	3		1	6			6	
340	増築棟	2F	24番ブロック前	180	SクリーナーL	2			1	3			3	
341	増築棟	2F	25番ブロック前	180	SクリーナーL		4		1	5			5	
342	増築棟	1F	第4駐車場側入口前	60	SクリーナーL	1	2			3			3	
			合計			31	59	313	60	463	169	34	249	11